



ASSOCIAÇÃO: APROTELES

TERMO COLABORAÇÃO: 004/2023

RODOVIA: MT-325

TRECHO: Ponte Rio Sta Helena - Rio dos Peixes

PERÍODO: 19/10/2023 a 01/03/2024

DATA: 04/03/2024

### Registro Fotográfico dos Serviços Executados



Localização

Serviço

MT – 325

Execução de bueiro em PEAD



Localização

Serviço

MT – 325

Execução de bueiro em PEAD



Localização

Serviço

MT – 325

Execução de bueiro em PEAD



Localização

Serviço

MT – 325


Escavação carga e transporte em jazida



Localização	Serviço
MT –	Execução de bueiro em PEAD



Localização	Serviço
MT –	Execução de bueiro em PEAD



Localização	Serviço
MT – 325	Execução de bueiro em PEAD



Localização	Serviço
MT – 325	Visão geral da pista



Localização	Serviço
MT – 325	Regularização da faixa de domínio



Localização	Serviço
MT – 325	Regularização da faixa de domínio



-10°12'42"S -56°24'12"W  
 Altitude:261.3m  
 Velocidade:0.9km/h  
 Número do índice: 499

Localização	Serviço
MT – 325	Regularização da faixa de domínio



-10°21'7"S -56°26'37"W  
 Altitude:286.8m  
 Velocidade:0.0km/h  
 Número do índice: 669

Localização	Serviço
MT – 325	Limpeza lateral



-10°12'42"S -56°24'12"W  
 Altitude:260.0m  
 Velocidade:0.0km/h  
 Número do índice: 522

Localização	Serviço
MT – 325	Instalação de placas no trecho (Início)



-10°57'1"S -57°4'54"W  
 Altitude:396.0m  
 Velocidade:1.3km/h  
 Número do índice: 616

Localização	Serviço
MT – 325	Instalação de placas no trecho (Fim)



-10°17'14"S -56°25'55"W  
 318° NW  
 Altitude:303.6m  
 Velocidade:0.0km/h

Localização	Serviço
MT – 325	Recomposição de revestimento primário




-10°17'18"S -56°25'58"W  
 59° NE  
 Altitude:297.3m  
 Velocidade:1.4km/h

Localização	Serviço
MT – 325	Limpeza de dispositivo obstruído



Localização	Serviço
MT – 325	Recomposição de revestimento primário




Localização	Serviço
MT – 325	Recomposição de revestimento primário



Localização	Serviço
MT – 325	Emergência em corte (Deslizamento)



Localização	Serviço
MT – 325	Emergência em corte (Deslizamento)



Localização	Serviço
MT – 325	Recomposição de revestimento primário



Localização	Serviço
MT – 325	Recomposição de revestimento primário



Localização	Serviço
MT – 325	Execução de saída d'agua



Localização	Serviço
MT – 325	Reconformação de Plataforma



Localização	Serviço
MT – 325	Limpeza lateral da pista



Localização	Serviço
MT – 325	Limpeza lateral da pista



Localização	Serviço
MT – 325	Manutenção



Localização	Serviço
MT – 325	Lavagem de equipamentos




**Localização**

**Serviço**

**MT – 325**

Beneficiamento de madeira para pontes



**Localização**

**Serviço**

**MT – 325**

Madeira serrada



**Localização**

**Serviço**

**MT – 325**

Reforma completa ponte do rio Apicás



**Localização**

**Serviço**

**MT – 325**

Reforma completa ponte do rio Apicás



**Localização**

**Serviço**

**MT – 325**

Reforma completa ponte do rio Apicás



**Localização**

**Serviço**

**MT – 325**

Reforma completa ponte do rio Apicazinho



22 de fev. de 2024 12:31:23  
 10.68°S 56.54°W  
 288,8m Altitude



23 de fev. de 2024 13:51:50  
 10.68°S 56.54°W  
 288,9m Altitude

Localização	Serviço
MT – 325	Reforma completa ponte do rio Apiacazinho

Localização	Serviço
MT – 325	Reforma completa ponte do rio Apiacazinho



-10°26'60"S -56°26'36"W  
 319° NW  
 Altitude:402.5m  
 Velocidade:0.0km/h



-10°27'1"S -56°26'36"W  
 311° NW  
 Altitude:395.0m  
 Velocidade:0.0km/h

Localização	Serviço
MT – 325	Escavação carga e transporte em jazida

Localização	Serviço
MT – 325	Recomposição de revestimento primário

10 – AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA  
 Alta Floresta 04 de Março de 2023

NOME DO EXECUTOR  
 APROTELES – Associação dos produtores do vale do Teles Pires

ASSINATURA